

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

№ 1

**объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ)**

ГБУК РО «Азовский музей-заповедник»

Организация, расположенная на объекте:

***Государственное бюджетное учреждение
культуры Ростовской области***

***«Азовский историко-археологический и
палеонтологический музей-заповедник
имени А.А. Горбенко»***

адрес объекта: ***346780, Ростовская область,
г. Азов, ул. Московская, 38/40***

Руководитель: ***Директор Е.Е. Мамичев***

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБУК РО «Азовский музей-заповедник»

Е.Е. Мамичев



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко»*

1.2. Адрес объекта: *346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 38/40*

1.3. Сведения о размещении объекта:

Комплекс зданий:

Здание музея:

- *отдельно стоящее здание – 6 этажей (подземная этажность – 1)*
- *общая площадь – 5541,1 кв.м.*
- *год постройки – 1893; 1990*

Лабораторный комплекс:

- *отдельно стоящее здание – 7 этажей (подземная этажность – 1)*
- *общая площадь – 798,3 кв.м.*
- *год постройки – 1999*

Основное здание:

- отдельно стоящее здание – 2 этажа (подземная этажность – 1)

- общая площадь – 173 кв.м.

- год постройки – данные отсутствуют

Наличие прилегающего земельного участка: прилегающий земельный участок – 1555,9 кв.м.; общая площадь земельного участка – 4035 кв.м.

1.4. Год постройки здания см.п. 1.3, последнего капитального ремонта – данные отсутствуют

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - _____; капитального - _____;

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко» / ГБУК РО «Азовский музей-заповедник»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 38/40

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство культуры Ростовской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 51

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): культура

2.2 Виды оказываемых услуг: деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):
на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*):

все категории инвалидов

2.6 Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность):

посещаемость - 400 посещений в день, пропускная способность – до 600 посещений в день

2.1 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): *да*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *городской автотранспорт до остановки «ЦЕНТР» по ул. Московской, далее 100м. до здания музея через дорогу по пешеходному переходу*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *да*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: *100м*

3.2.2 время движения (пешком): *3минуты*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): *да*

3.2.4 перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): *нет*

3.2.5 информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): *визуальная*

3.2.6 перепады высоты на пути (есть, нет): *есть/бордюры высотой до 150 мм*

их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): *да*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
-----------	--	--

1.	Все категории инвалидов и МГН	<i>А(К,О,Г,У), ДУ(С)</i>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>А</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>А</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ДУ</i>
5	с нарушениями слуха	<i>А</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>А</i>

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДП-И(К,О,Г,У), ДУ(С)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДП-И(К,О,Г,У), ДУ(С)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДП-И(К,О,Г,У), ДУ(С)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДП-В</i>

5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДП-И(К,О,Г,У), ДУ(С)</i>
6	Система информации и связи (во всех зонах)	<i>ДУ(К,О,Г,У), ВНД(С)</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	<i>ДЧ-И(К,О,Г,У), ДУ(С)</i>

**** Указывается:** **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *ДЧ-И(К,О,Г,У), ДУ(С)*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Имеется альтернативный вход во двор через ворота без перепада высот.</i> <i>Перед входами на объект разместить предупредительную тактильную разметку.</i> <i>На входе установить контрастную, тактильную табличку об объекте и информационную табличку с графиком работы, дублированную шрифтом Брайля.</i>

		<i>Текущий ремонт.</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Объект имеет статус объекта культурного наследия.</i> <i>Необходимо индивидуальное комплексное решение в рамках приспособления для современного использования.</i> <i>Входные двери оборудовать предупреждающей сигнальной маркировкой.</i> <i>Капитальный ремонт.</i> <i>Текущий ремонт.</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Объект имеет статус объекта культурного наследия.</i> <i>Лестницы и некоторые помещения здания являются объектами охраны.</i> <i>В комплексе оборудовать пути движения, не являющиеся объектами охраны, внутри здания предупреждающей сигнальной маркировкой и информационными знаками.</i> <i>Помещения имеют ограниченно пространство.</i> <i>Для устройства пандусов согласно нормативным требованиям, необходимо индивидуальное техническое решение.</i> <i>Текущий ремонт.</i> <i>Капитальный ремонт.</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Оборудовать двери основного туалета предупреждающей сигнальной маркировкой.</i> <i>При проведении текущего ремонта основного туалета предусмотреть устройство отдельных кабин в мужском и</i>

		<i>женском отделениях, оборудованных в соответствие с потребностями МГН.</i> <i>На объекте существует обособленная санитарная комната, оборудованная в соответствие с потребностями МГН.</i> <i>Текущий ремонт.</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Идентифицировать доступные для МГН элементы объекта информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные. При технической возможности установить индукционный контур или звукоусиливающую аппаратуру. Установить кнопки вызова персонала на входе на объект и в санузле. Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Обеспечить информационную поддержку для своевременного ориентирования на объекте.</i> <i>Текущий ремонт.</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	<i>Выполнить работы по адаптации объекта в соответствии с рекомендациями по каждой зоне. Разработать правила</i>

		обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.
--	--	--

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

в рамках исполнения *адресной программы адаптации объектов социальной структуры для инвалидов и МГН*

4.3 Ожидаемый результат по состоянию доступности **после выполнения работ по адаптации**: ДП-В - объект доступен полностью для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности субъекта РФ _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: акт №1 от 15 декабря 2024г.

2. Решения комиссии _____

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ГБУК РО «Азовский музей-заповедник»
Е.Е. Мамичев
«20» декабря 20 24 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№1**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко»*

1.2. Адрес объекта: *346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 38/40*

1.3. Сведения о размещении объекта:

Комплекс зданий:

Здание музея:

- отдельно стоящее здание – 6 этажей (подземная этажность – 1)
- общая площадь – 5541,1 кв.м.
- год постройки – 1893; 1990

Лабораторный комплекс:

- отдельно стоящее здание – 7 этажей (подземная этажность – 1)
- общая площадь – 798,3 кв.м.
- год постройки – 1999

Основное здание:

- отдельно стоящее здание – 2 этажа (подземная этажность – 1)
- общая площадь – 173 кв.м.
- год постройки – данные отсутствуют

Наличие прилегающего земельного участка: прилегающий земельный участок – 1555,9 кв.м.; общая площадь земельного участка – 4035 кв.м.

1.4. Год постройки здания *с.м.п. 1.3*, последнего капитального ремонта – *данные отсутствуют*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* - _____; *капитального* - _____;

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко» / ГБУК РО «Азовский музей-заповедник»*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 38/40*

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *оперативное управление*

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): *государственная*

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): *региональная*

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): *Министерство культуры Ростовской области*

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 51*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): *культура*

2.2 Виды оказываемых услуг: *деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий*

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):
на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *все возрастные категории*

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*):

все категории инвалидов

2.6 Плановая мощность (*посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность*):

посещаемость - 400 посещений в день, пропускная способность – до 600 посещений в день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *городской автотранспорт до остановки «ЦЕНТР» по ул. Московской, далее 100м. до здания музея через дорогу по пешеходному переходу*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *да*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: *100м*

3.2.2 время движения (пешком): *3минуты*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): *да*

3.2.4 перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): *нет*

3.2.5 информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): *визуальная*

3.2.6 перепады высоты на пути (есть, нет): *есть/бордюры высотой до 150 мм*

их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): *да*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<i>А(К,О,Г,У), ДУ(С)</i>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>А</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>А</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ДУ</i>

5	с нарушениями слуха	<i>А</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>А</i>

* - указывается один из вариантов: «**А**» доступность всех зон и помещений - универсальная, «**Б**» доступны специально выделенные участки и помещения, «**ДУ**» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «**ВНД**» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДП-И(К,О,Г,У), ДУ(С)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДП-И(К,О,Г,У), ДУ(С)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДП-И(К,О,Г,У), ДУ(С)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДП-В</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДП-И(К,О,Г,У), ДУ(С)</i>
6	Система информации и связи (во всех зонах)	<i>ДУ(К,О,Г,У), ВНД(С)</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	<i>ДЧ-И(К,О,Г,У), ДУ(С)</i>

**** Указывается: ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *ДЧ-И(К,О,Г,У), ДУ(С)*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Имеется альтернативный вход во двор через ворота без перепада высот.</i> <i>Перед входами на объект разместить предупредительную тактильную разметку.</i> <i>На входе установить контрастную, тактильную табличку об объекте и информационную табличку с графиком работы, дублированную шрифтом Брайля.</i> <i>Текущий ремонт.</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Объект имеет статус объекта культурного наследия.</i> <i>Необходимо индивидуальное комплексное решение в рамках приспособления для современного использования.</i> <i>Входные двери оборудовать предупреждающей сигнальной маркировкой.</i> <i>Капитальный ремонт.</i> <i>Текущий ремонт.</i>

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Объект имеет статус объекта культурного наследия. Лестницы и некоторые помещения здания являются объектами охраны. В комплексе оборудовать пути движения, не являющиеся объектами охраны, внутри здания предупреждающей сигнальной маркировкой и информационными знаками. Помещения имеют ограниченно пространство. Для устройства пандусов согласно нормативным требованиям, необходимо индивидуальное техническое решение. Текущий ремонт. Капитальный ремонт.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	Оборудовать двери основного туалета предупреждающей сигнальной маркировкой. При проведении текущего ремонта основного туалета предусмотреть устройство отдельных кабин в мужском и женском отделениях, оборудованных в соответствии с потребностями МГН. На объекте существует обособленная санитарная комната, оборудованная в соответствии с потребностями МГН. Текущий ремонт.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Идентифицировать доступные для МГН элементы объекта информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить

		информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные. При технической возможности установить индукционный контур или звукоусиливающую аппаратуру. Установить кнопки вызова персонала на входе на объект и в санузле. Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Обеспечить информационную поддержку для своевременного ориентирования на объекте. Текущий ремонт.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Выполнить работы по адаптации объекта в соответствии с рекомендациями по каждой зоне. Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

в рамках исполнения адресной программы адаптации объектов социальной структуры для инвалидов и МГН

4.3 Ожидаемый результат по состоянию доступности **после выполнения работ по адаптации:** ДП-В - объект доступен полностью для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать): требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.4.6. другое _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	2	л.
2. Входа (входов) в здание	на	2	л.
3. Путей движения в здании	на	3	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	4	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	2	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	3	л.


Результаты фотофиксации на объекте: есть

Поэтажные планы (паспорт БТИ): есть

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель комиссии

Заместитель директора по хозяйственной части



Р.С. Рудов


Члены комиссии:

Заместитель директора по научной работе



С.В. Сушкова

Заведующая научно-просветительным отделом



И.Г. Афанасьева

Главный специалист службы безопасности



Н.М. Нетреба

Начальник хозяйственного отдела



М.А. Гринченко

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Председатель Азовской городской организации
РОО ООО Всероссийского общества инвалидов



Г.Н. Игнатущенко

Председатель Азовской местной организации
Всероссийского общества слепых



В.И. Дрижика

Управленческое решение согласовано «____» _____ 20__ г. (протокол №____)
Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко», Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 38/40

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	<i>есть</i>	-	1- 3,27	Вход во внутренний двор музея через калитку имеет перепад высот, затрудняющий доступ МГН. Прилегающие участки тротуара на входах на объект через основной вход, запасной вход, калитку (ворота) не оборудованы тактильной плиткой.	К,О,С	Имеется альтернативный вход во двор через ворота без перепада высот. Перед входами на объект разместить предупредительную тактильную разметку. На входе установить контрастную, тактильную табличку об объекте и информационную табличку с графиком работы, дублированную шрифтом Брайля.	Текущий ремонт.
1.2	Путь (пути) движения на территории	<i>есть</i>	-	1- 3,21- 23	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-

1.4	Пандус (наружный)	<i>есть</i>	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	<i>есть</i>	-	27	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				<i>Не адаптировано для всех МГН.</i>	<i>Обеспечить доступность всех МГН.</i>	<i>Текущий ремонт.</i>

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Территория, прилегающая к зданию (участку)</i>	<i>ДП-И(К,О,Г,У)</i> <i>ДУ(С)</i>	-	<i>1-3,21-23,27</i>	<i>Перед входами на объект разместить предупредительную тактильную разметку.</i> <i>На входе установить контрастную, тактильную табличку об объекте и информационную табличку с графиком работы, дублированную шрифтом Брайля.</i> <i>Текущий ремонт.</i>

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Выполнить в комплексе ремонт пешеходных путей на территории объекта, установить тактильную плитку в узловых местах территории, установить контрастную, тактильную табличку об объекте и информационную табличку с графиком работы.*

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
от 15 декабря 2024 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко», Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 38/40

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	<i>есть</i>	-	21,22	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	<i>есть</i>	-	1-3	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	<i>есть</i>	-	2-4,5,6,	Двустворчатые двери главного и запасного входов (выходов) открываются не по направлению выхода (эвакуации) внутрь. Входные двери не оборудованы предупреждающей сигнальной маркировкой.	К,О,С, Г,У С	Объект имеет статус объекта культурного наследия. Необходимо индивидуальное комплексное решение в рамках приспособления для современного использования. Входные двери оборудовать предупреждающей сигнальной маркировкой.	Капитальный ремонт. Текущий ремонт.

2.5	Тамбур	<i>есть</i>	-	<i>4-6</i>	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				<i>Не адаптировано для всех МГН.</i>		<i>Обеспечить доступность всех МГН.</i>	<i>Капитальный ремонт. Текущий ремонт.</i>

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Входы в здание</i>	<i>ДП-И(К,О,Г,У) ДУ(С)</i>	-	<i>1-6,21,22</i>	<i>Объект имеет статус объекта культурного наследия.</i> <i>Необходимо индивидуальное комплексное решение в рамках приспособления для современного использования.</i> <i>Входные двери оборудовать предупреждающей сигнальной маркировкой.</i>

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.*

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
от 15 декабря 2024 г.

І Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко», Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 38/40

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	<i>есть</i>	-	7,13, 15	-	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	<i>есть</i>	-	8-12	<i>Главная и запасная лестницы не оборудованы предупреждающей сигнальной маркировкой.</i> <i>Лестница в экспозицию на 3-й этаж не оборудована предупреждающей сигнальной маркировкой.</i>	С	<i>Объект имеет статус объекта культурного наследия. Лестницы являются объектами охраны. Необходимо индивидуальное техническое решение.</i> <i>Оборудовать лестницу предупреждающей сигнальной маркировкой.</i>	<i>Капитальный ремонт.</i> <i>Текущий ремонт.</i>

3.3	Пандусы (внутри здания)	есть	-	13-16, 24	Существующие пандусы имеют углы наклона, несоответствующие нормативным требованиям.	К, О	Объект имеет статус объекта культурного наследия. Помещения имеют ограниченно пространство. Необходимо индивидуальное техническое решение.	Текущий ремонт Капитальный ремонт.
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	-	17-20	Пороги лифтовых кабин и лифтовых помещений не оборудованы предупреждающей сигнальной маркировкой.	К, О, С	Оборудовать лифтовые предупреждающей сигнальной маркировкой.	Текущий ремонт.
3.5	Двери	есть	-	30-35	Двери не оборудованы предупреждающей сигнальной маркировкой.	С	Оборудовать двери предупреждающей сигнальной маркировкой.	Текущий ремонт.
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	30-35	Нет обозначений для ориентации при эвакуации.	К, О, С, Г, У	Оснастить информационными знаками.	Текущий ремонт.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптировано для всех МГН.		Обеспечить доступность всех МГН.	Текущий ремонт. Капитальный ремонт.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И(К, О, Г, У) ДУ(С)	-	7-15, 17-20, 30-35	Объект имеет статус объекта культурного наследия. Лестницы и некоторые помещения здания являются объектами охраны. В комплексе оборудовать пути движения, не являющиеся объектами охраны, внутри здания предупреждающей сигнальной маркировкой и информационными знаками. Помещения имеют ограниченно пространство.

				<i>Для устройства пандусов согласно нормативным требованиям, необходимо индивидуальное техническое решение.</i> <i>Текущий ремонт.</i> <i>Капитальный ремонт.</i>
--	--	--	--	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.*

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко» Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 38/40

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	<i>есть</i>	-	<i>14,16 ,29- 34</i>	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	<i>есть</i>	-	<i>14,16 ,29- 34</i>	-	-	-	-
4.5	Кабинет индивидуального обслуживания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне				-		-	-
-------------------------------	--	--	--	---	--	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	-	14,16,29- 34	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.*

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
от 15 декабря 2024 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № № 1
от 15 декабря 2024 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № № 1
от 15 декабря 2024 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко», Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 38/40
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	<i>есть</i>	-	37- 40	<i>Двери санитарной комнаты не оборудованы предупреждающей сигнальной маркировкой.</i>	<i>С</i>	<i>Оборудовать двери основного общественного туалета предупреждающей сигнальной маркировкой.</i>	<i>Текущий ремонт.</i>
5.2	Душевая/ ванная комната	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптировано для всех групп МГН.		Обеспечить доступность всех групп МГН.	Текущий ремонт.
-------------------------------	--	--	--	--	--	---	-----------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДП-И(К,О,Г,У) ДУ(С)	-	37-40	Оборудовать двери основного туалета предупреждающей сигнальной маркировкой. При проведении текущего ремонта основного туалета предусмотреть устройство отдельных кабин в мужском и женском отделениях, оборудованных в соответствии с потребностями МГН. На объекте существует обособленная санитарная комната, оборудованная в соответствии с потребностями МГН. Текущий ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
от 15 декабря 2024 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко», Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 38/40

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	3	Недостаточно информирующих обозначений целевых зон и указателей на путях движения, не обеспечена непрерывность информации, позволяющей своевременно ориентироваться и однозначно опознавать объекты и места посещения.	К,О,С, Г,У	Идентифицировать доступные для МГН элементы объекта информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно- понятные.	Текущий ремонт.

6.2	Акустические средства	нет	-	-	Не оборудовано акустическими устройствами. Нет кнопок вызова персонала на входе и в санузле.	К, О, С, Г, У	Установить индукционный контур или звукоусиливающую аппаратуру. Установить кнопки вызова персонала на входе на объект и в санузле.	Текущий ремонт.
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Визуальная информация не дублирована печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом. Нет статических тактильных устройств, в том числе тактильной разметки.	С	Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Обеспечить информационную поддержку для своевременного ориентирования на объекте.	Текущий ремонт.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптировано комплексно для всех МГН.		Оборудовать комплексно систему информации для всех МГН.	Текущий ремонт.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Системы информации на объекте	ДУ(К,О,Г,У) ВНД(С)	- - -	3	Идентифицировать доступные для МГН элементы объекта информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные. При технической возможности установить индукционный контур или звукоусиливающую аппаратуру. Установить кнопки вызова персонала на входе на объект и в санузле. Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Обеспечить информационную поддержку для своевременного ориентирования на объекте. Текущий ремонт.
-------------------------------	---------------------------	---------------------	---	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.

Результаты фотофиксации на объекте
ГБУК РО «Азовский музей-заповедник», по адресу: Азов,Московская 38/40

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Результаты фотофиксации на объекте
ГБУК РО «Азовский музей-заповедник» , по адресу: Азов,Московская 38/40

Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Результаты фотофиксации на объекте
ГБУК РО «Азовский музей-заповедник» , по адресу: Азов,Московская 38/40

Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Результаты фотофиксации на объекте
ГБУК РО «Азовский музей-заповедник» , по адресу: Азов,Московская 38/40

Фото 13



Фото 14



Фото 15



Фото 16



Результаты фотофиксации на объекте
ГБУК РО «Азовский музей-заповедник» , по адресу: Азов,Московская 38/40

Фото 17



Фото 18



Фото 19



Фото 20



Результаты фотофиксации на объекте
ГБУК РО «Азовский музей-заповедник» , по адресу: Азов,Московская 38/40

Фото 21



Фото 22



Фото 23



Фото 24



Результаты фотофиксации на объекте
ГБУК РО «Азовский музей-заповедник» , по адресу: Азов,Московская 38/40

Фото 25



Фото 26



Фото 27



Фото 28



Результаты фотофиксации на объекте
ГБУК РО «Азовский музей-заповедник» , по адресу: Азов,Московская 38/40

Фото 29



Фото 30



Фото 31



Фото 32



Результаты фотофиксации на объекте
ГБУК РО «Азовский музей-заповедник» , по адресу: Азов,Московская 38/40

Фото 33



Фото 34



Фото 35



Фото 36



Результаты фотофиксации на объекте
ГБУК РО «Азовский музей-заповедник» , по адресу: Азов,Московская 38/40

Фото 37



Фото 38




Фото 39



Фото 40



СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН



Учред. снос на. "В"
от 30.05.2013

включение Росреестра по Ростовской области
в Единый государственный реестр
объектов капитального строительства

26.12.2011 г.

61:45:0000125:7:9 ЛД В

61:45:0000125:7:10 ЛД Г

61:45:0000125:7:11 ЛД К, С

61:45:0000125:7:12 ЛД А



Техник
А.А. Кузнецова


Дата
29 ноября 2011 г.

Адрес объекта
г. Азов
ул. Московская
№ 38/40

Лист 1
Листов 1
Масштаб 1:500


План этажа (части этажа), план объекта недвижимости (части объекта недвижимости)

помещения №1,2,3,4,5,6,7,7а,8,8а,9,10,10а,11,12,12а,13,14,15,16,16а,17,18,19,20,21,22;1,2,3,4,5
Подвал




План этажа (части этажа), план объекта недвижимости (части объекта недвижимости)

помещения №23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,38а,39,40,41,42,43,45,46,47;1,1а,2,3,4




План этажа (части этажа), план объекта недвижимости (части объекта недвижимости)




План этажа (части этажа), план объекта недвижимости (части объекта недвижимости)

Помещение №1
Мансарда




Масштаб 1:100

Условные обозначения:





г. Дзюбе
ул. Мухоморова д. 38/40

Подвал



41. Мочевина 0.38/100



Лит. Д



План составлен в тех. эк. 201 г.
 Проверил инженер
 Нач. БТИ
 " 2 9" 201 г.

Проектный план здания
 по адресу: г. Москва
 ул. Мясницкая д. 33/40


2 Этаж
 Лип. Д



План составлен: техник
 Проверил: инженер
 Нач. БТИ
 "23" ноября 2011 г.

г. Язове
ул. Мухоморова д. 38/40



3 Этаж
Лит. Д



Мамонтов
план составил: техник
Проверил: инженер
Чач. Б.И.
"29" ноября 2011 г.


г. Астана
 ул. Космодемьянской д. 38/40

4 Этаж
 Лит. Д



план составил: *Масинов*
 Проверил инженер
 Нач. БТИ
 "25" *ноября* 2014 г.

Проектный план от: 08.03.11,
 Консультант: ИКОД-СТРОИТЕЛЬ
 г. Москва
 ул. Москвитинская д. 38/40



План составил: *Михайлов*
 Проверил: инженер
 Нач. ВТИ
 "29" ноября 2011 г.