

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

№ 2

**объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ)**

***Пороховой погреб – музейный объект
ГБУК РО «Азовский музей-заповедник»***

Организация, расположенная на объекте:

***Государственное бюджетное учреждение
культуры Ростовской области
«Азовский историко-археологический и
палеонтологический музей-заповедник
имени А.А. Горбенко»***

адрес объекта: ***346780, Ростовская область,
г. Азов, ул. Лермонтова, 6***

Руководитель: ***Директор Е.Е. Мамичев***

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБУК РО «Азовский музей-заповедник»



Е.Е. Мамичев

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *Пороховой погреб – музейный объект*

Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко»

1.2. Адрес объекта: *346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Лермонтова, 6*

1.3. Сведения о размещении объекта:

Комплекс зданий:

Пороховой погреб:

- *отдельно стоящее здание – 1 этаж (подземная этажность – 0)*

- *общая площадь – 186,7 кв.м.*

- *год постройки – 1799*

Здание туалета:

- *отдельно стоящее здание – 2 этажа (подземная этажность – 1)*

- *общая площадь – 170,9 кв.м.*

- *год постройки – 2008*

1.4. Год постройки здания *см.п. 1.3*, последнего капитального ремонта – *данные отсутствуют*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* - _____; *капитального* - _____;

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко» / ГБУК РО «Азовский музей-заповедник»*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Лермонтова, 6*

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *оперативное управление*

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): *государственная*

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): *региональная*

1.11. Вышестоящая организация (наименование): *Министерство культуры Ростовской области*

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 51*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): *культура*

2.2 Виды оказываемых услуг: *деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий*

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):
на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *все возрастные категории*

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*): *инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

2.6 Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность):
посещаемость - 60 посещений в день, пропускная способность – до 200 посещений в день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): *да*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *городской автотранспорт в направлении р. Дон по Пролетарскому спуску, далее 200м. на перекрестке с ул. Лермонтова на запад до музейного объекта через дорогу по пешеходному тротуару*
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: *200м от проезжей части*

3.2.2 время движения (пешком): *5 минут*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): *да/частично*

3.2.4 перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): *да/нерегулируемый*

3.2.5 информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): *визуальная*

3.2.6 перепады высоты на пути (есть, нет): *есть/бордюры высотой до 150 мм*

их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): *не соответствует требованиям по ГОСТу*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ № п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<i>Б(К,О,Г,У), ВНД(С)</i>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>Б</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>Б</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5	с нарушениями слуха	<i>Б</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>Б</i>

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДП-И(Г,У), ДЧ-И(К,О), ВНД(С)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДП-И(Г,У), ВНД(К,О,С)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДП-И(Г,У), ВНД(К,О,С)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДЧ-И(К,О), ДП-И(Г,У), ВНД(С)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДП-И(Г,У), ВНД(К,О,С)</i>
6	Система информации и связи (во всех зонах)	<i>ДУ(К,О,Г,У), ВНД(С)</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	<i>ВНД(К,О,С), ДУ(Г,У)</i>

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД(К,О,С), ДУ(Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Перед входом на объект разместить предупредительную тактильную разметку. На входе на объект установить контрастную, тактильную табличку об объекте и информационные табличку с графиком работы, дублированные шрифтом Брайля на высоте 1,6м по верхнему краю. Необходимо нанесение тактильной рельефной разметки в узловых местах территории, для обозначения на пути движения инвалидов по зрению. Ступени наружных лестниц оборудовать предупреждающей сигнальной маркировкой. Текущий ремонт.
2	Вход (входы) в здание	Ступени наружных лестниц оборудовать предупреждающей сигнальной маркировкой. Объект имеет статус объекта культурного наследия. Необходимо индивидуальное комплексное решение в рамках приспособления для современного использования. Текущий ремонт. Капитальный ремонт.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.	Объект имеет статус объекта культурного наследия.

	пути эвакуации)	Необходимо индивидуальное комплексное решение в рамках приспособления для современного использования. Текущий ремонт. Капитальный ремонт.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Объект имеет статус объекта культурного наследия. Необходимо индивидуальное комплексное решение в рамках приспособления для современного использования. Идентифицировать доступные для МГН элементы объекта информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные. При технической возможности установить индукционный контур или звукоусиливающую аппаратуру. Установить кнопки вызова персонала на входе на объект и в санузле. Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Обеспечить информационную поддержку для своевременного ориентирования на объекте. Текущий ремонт.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Обеспечить адаптацию для всех МГН, путем оснащения маркировкой, установкой поручней.

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Идентифицировать доступные для МГН элементы объекта информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные. При технической возможности установить индукционный контур или звукоусиливающую аппаратуру. Установить кнопки вызова персонала на входе на объект и в санузле. Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Обеспечить информационную поддержку для своевременного ориентирования на объекте. Текущий ремонт.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Выполнить работы по адаптации объекта в соответствии с рекомендациями по каждой зоне. Разработать правила обслуживания и обеспечения посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

в рамках исполнения: адресной программы адаптации объектов социальной структуры для инвалидов и МГН

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: *доступно полностью избирательно - ДП-И(Г,У), доступно частично избирательно ДЧ-И(К,О,С)*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности субъекта РФ _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: акт №2 от 15 декабря 2024г.

2. Решения комиссии _____

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ГБУК РО «Азовский музей-заповедник»

Е.Е. Мамичев

20 24 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№2**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *Пороховой погреб – музейный объект*

Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко»

1.2. Адрес объекта: *346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Лермонтова, 6*

1.3. Сведения о размещении объекта:

Комплекс зданий:

Пороховой погреб:

- отдельно стоящее здание – 1 этаж (подземная этажность – 0)

- общая площадь – 186,7 кв.м.

- год постройки – 1799

Здание туалета:

- отдельно стоящее здание – 2 этажа (подземная этажность – 1)

- общая площадь – 170,9 кв.м.

- год постройки – 2008

Наличие прилегающего земельного участка: общая площадь земельного участка – 4035 кв.м.; прилегающий земельный участок – 359 кв.м. – Историческая площадка «Крепость» (под открытым небом)

1.4. Год постройки здания см.п. 1.3, последнего капитального ремонта – *данные отсутствуют*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* - _____; *капитального* - _____;

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко» / ГБУК РО «Азовский музей-заповедник»*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Лермонтова, 6*

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *оперативное управление*

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): *государственная*

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): *региональная*

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): *Министерство культуры Ростовской области*

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 51*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): *культура*

2.2 Виды оказываемых услуг: *деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий*

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):
на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *все возрастные категории*

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*): *инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

2.6 Плановая мощность (*посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность*):
посещаемость - 60 посещений в день, пропускная способность – до 200 посещений в день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): *да*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *городской автотранспорт в направлении р. Дон по Пролетарскому спуску, далее 200м. на перекрестке с ул. Лермонтова на запад до музейного объекта через дорогу по пешеходному тротуару*
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: *200м от проезжей части*

3.2.2 время движения (пешком): *5 минут*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): *да/частично*

3.2.4 перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): *да/нерегулируемый*

3.2.5 информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): *визуальная*

3.2.6 перепады высоты на пути (есть, нет): *есть/бордюры высотой до 150 мм*

их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): *не соответствует требованиям по ГОСТу*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ № п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<i>Б(К,О,Г,У), ВНД(С)</i>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>Б</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>Б</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5	с нарушениями слуха	<i>Б</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>Б</i>

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДП-И(Г,У), ДЧ-И(К,О), ВНД(С)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДП-И(Г,У), ВНД(К,О,С)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДП-И(Г,У), ВНД(К,О,С)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДЧ-И(К,О), ДП-И(Г,У), ВНД(С)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДП-И(Г,У), ВНД(К,О,С)</i>
6	Система информации и связи (во всех зонах)	<i>ДУ(К,О,Г,У), ВНД(С)</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	<i>ВНД(К,О,С), ДУ(Г,У)</i>

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *ВНД(К,О,С), ДУ(Г,У)*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Перед входом на объект разместить предупредительную тактильную разметку.</i> <i>На входе на объект установить контрастную, тактильную табличку об объекте и информационные табличку с графиком работы, дублированные шрифтом Брайля на высоте 1,6м по верхнему краю.</i> <i>Необходимо нанесение тактильной рельефной разметки в узловых местах территории, для обозначения на пути движения инвалидов по зрению.</i> <i>Ступени наружных лестниц оборудовать предупреждающей сигнальной маркировкой.</i> <i>Текущий ремонт.</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Ступени наружных лестниц оборудовать предупреждающей сигнальной маркировкой.</i> <i>Объект имеет статус объекта культурного наследия.</i> <i>Необходимо индивидуальное комплексное решение в рамках приспособления для современного использования.</i> <i>Текущий ремонт.</i> <i>Капитальный ремонт.</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Объект имеет статус объекта культурного наследия.</i> <i>Необходимо индивидуальное комплексное решение в рамках приспособления для современного использования.</i>

		<i>Текущий ремонт.</i> <i>Капитальный ремонт.</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Объект имеет статус объекта культурного наследия. Необходимо индивидуальное комплексное решение в рамках приспособления для современного использования.</i> <i>Идентифицировать доступные для МГН элементы объекта информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные. При технической возможности установить индукционный контур или звукоусиливающую аппаратуру. Установить кнопки вызова персонала на входе на объект и в санузле. Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Обеспечить информационную поддержку для своевременного ориентирования на объекте.</i> <i>Текущий ремонт.</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Обеспечить адаптацию для всех МГН, путем оснащения маркировкой, установкой поручней.</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Идентифицировать доступные для МГН элементы объекта информационными</i>

		табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные. При технической возможности установить индукционный контур или звукоусиливающую аппаратуру. Установить кнопки вызова персонала на входе на объект и в санузле. Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Обеспечить информационную поддержку для своевременного ориентирования на объекте. Текущий ремонт.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Выполнить работы по адаптации объекта в соответствии с рекомендациями по каждой зоне. Разработать правила обслуживания и обеспечения посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

в рамках исполнения: адресной программы адаптации объектов социальной структуры для инвалидов и МГН

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: *доступно полностью избирательно - ДП-И(Г,У), доступно частично избирательно ДЧ-И(К,О,С)*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать): требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): не требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на 3 л.

2. Входа (входов) в здание	на 2 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 3 л.
Результаты фотофиксации на объекте: <u>есть</u>	

Поэтажные планы (паспорт БТИ): есть

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель комиссии

Заместитель директора по хозяйственной части



Р.С. Рудов


Члены комиссии:

Заместитель директора по научной работе



С.В. Сушкова

Заведующая научно-просветительным отделом




И.Г. Афанасьева

Главный специалист службы безопасности



Н.М. Нетреба

Начальник хозяйственного отдела



М.А. Гринченко

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Председатель Азовской городской организации
РОО ООО Всероссийского общества инвалидов



Г.Н. Игнатущенко

Председатель Азовской местной организации
Всероссийского общества слепых



В.И. Дрижика

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20 ____ г. (протокол № ____)
Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Пороховой погреб – музейный объект

Государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко», Ростовская область, г. Азов, ул. Лермонтова, 6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	<i>есть</i>	-	<i>1-10</i>	<i>Прилегающие участки тротуара на входах на объект через основной вход, калитку (ворота) не оборудованы тактильной плиткой.</i>	<i>С</i>	<i>Перед входом на объект разместить предупредительную тактильную разметку. На входе на участок установить контрастную, тактильную табличку об объекте и информационную табличку с графиком работы, дублированные шрифтом Брайля.</i>	<i>Текущий ремонт.</i>
1.2	Путь (пути) движения на территории	<i>есть</i>	-	<i>1-10</i>	<i>Пешеходные зоны объекта (экспозиции под открытым небом) не оборудованы упичным и пандусами. Маршрут по территории не имеет указателей движения.</i>	<i>К,О,С</i>	<i>Предусмотреть устройство приставных пандусов для использования при движении МГН. Необходимо нанесение тактильной рельефной разметки в узловых местах территории, для обозначения на всем возможном пути движения инвалидов по зрению.</i>	<i>Текущий ремонт.</i>

1.3	Лестница (наружная)	<i>есть</i>	-	4	<i>Не оборудована пандусом и предупреждающей сигнальной маркировкой.</i>	<i>К, О, С</i>	<i>Имеется альтернативный вход на территорию через уличную калитку. Ступени наружных лестниц оборудовать предупреждающей сигнальной маркировкой.</i>	<i>Текущий ремонт.</i>
1.4	Пандус (наружный)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	<i>есть</i>	-	1,2	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				<i>Не адаптировано для всех МГН.</i>		<i>Обеспечить доступность всех МГН.</i>	<i>Текущий ремонт.</i>

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4,1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Территория, прилегающая к зданию (участку)</i>	<i>ДП-И(Г, У) ДЧ-И(К, О) ВНД(С)</i>	-	1-10	<i>Перед входом на объект разместить предупредительную тактильную разметку. На входе на объект установить контрастную, тактильную табличку об объекте и информационные табличку с графиком работы, дублированные шрифтом Брайля. Необходимо нанесение тактильной рельефной разметки в узловых местах территории, для обозначения на пути движения инвалидов по зрению. Ступени наружных лестниц оборудовать предупреждающей сигнальной маркировкой. <i>Текущий ремонт.</i></i>

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению: *Выполнить в комплексе ремонт пешеходных путей на территории объекта, установить тактильную плитку в узловых местах территории, установить контрастную, тактильную табличку об объекте и информационную табличку с графиком работы.*

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2
от 15 декабря 2024 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Пороховой погреб – музейный объект

Государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко», Ростовская область, г. Азов, ул. Лермонтова, 6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	<i>есть</i>	-	1,9	<i>Не оборудована пандусом и предупреждающей сигнальной маркировкой.</i>	<i>С</i>	<i>Ступени наружных лестниц оборудовать предупреждающей сигнальной маркировкой.</i>	<i>Текущий ремонт.</i>
2.2	Пандус (наружный)	<i>нет</i>	-	12,14	<i>Отсутствует пандус для спуска к зоне целевого назначения.</i>	<i>К,О</i>	<i>Объект имеет статус объекта культурного наследия. Необходимо индивидуальное комплексное решение в рамках приспособления для современного использования.</i>	<i>Капитальный ремонт.</i>
2.3	Входная площадка (перед дверью)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	<i>есть</i>	-	12,15	-	-	-	-

2.5	Тамбур	<i>нет</i>	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				<i>Не адаптировано для всех МГН.</i>	<i>Обеспечить доступность всех МГН.</i>	<i>Текущий ремонт. Капитальный ремонт.</i>

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Вход (входы) в здание</i>	<i>ВНД(К,О,С) ДП-И(Г,У)</i>	- -	1,9,12,14	<i>Ступени наружных лестниц оборудовать предупреждающей сигнальной маркировкой. Объект имеет статус объекта культурного наследия. Необходимо индивидуальное комплексное решение в рамках приспособления для современного использования. Текущий ремонт. Капитальный ремонт.</i>

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Т.к. объект является объектом культурного наследия, необходимо индивидуальное комплексное решение в рамках приспособления для современного использования. Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.*

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Пороховой погреб – музейный объект

Государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко», Ростовская область, г. Азов, ул. Лермонтова, 6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	<i>есть</i>	-	15-17	Недоступна для использования для указанных МГН	К,О,С	<i>Объект имеет статус объекта культурного наследия. Необходимо индивидуальное комплексное решение в рамках приспособления для современного использования.</i>	<i>Капитальный ремонт.</i>
3.3	Пандусы (внутри здания)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
3.5	Двери	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	<i>нет</i>	-	-		-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				<i>Не адаптировано для всех МГН.</i>		<i>Обеспечить доступность всех МГН.</i>	<i>Капитальный ремонт.</i>

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</i>	<i>ВНД(К,О,С) ДП-И(Г,У)</i>	-	15-17	<i>Объект имеет статус объекта культурного наследия. Необходимо индивидуальное комплексное решение в рамках приспособления для современного использования.</i>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Т.к. объект является объектом культурного наследия, необходимо индивидуальное комплексное решение в рамках приспособления для современного использования. Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.*

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2
от 15 декабря 2024 г.

І Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант І – зона обслуживания инвалидов

Пороховой погреб – музейный объект

Государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко», Ростовская область, г. Азов, ул. Лермонтова, 6

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	<i>есть</i>	-	<i>18,19</i>	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	<i>есть</i>	-	<i>11- 14</i>	<i>Доступ к экспозициям, расположенным под открытым небом, полностью не обеспечен, в связи с разнородностью путей движения (зауженные места, грунтовые дорожки, бордюры)</i>	<i>К, О, С</i>	<i>Объект имеет статус объекта культурного наследия. Необходимо индивидуальное комплексное решение в рамках приспособления для современного использования.</i>	<i>Текущий ремонт. Капитальный ремонт</i>

4.5	Кабинет индивидуального обслуживания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				<i>Не адаптировано для всех МГН.</i>		<i>Обеспечить доступность всех МГН.</i>	<i>Текущий ремонт. Капитальный ремонт.</i>

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</i>	<i>ДЧ-И(К,О) ДП-И(Г,У) ВНД(С)</i>	-	<i>11,14,18,19</i>	<i>Объект имеет статус объекта культурного наследия. Необходимо индивидуальное комплексное решение в рамках приспособления для современного использования. Текущий ремонт. Капитальный ремонт</i>

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Т.к. объект является объектом культурного наследия, необходимо индивидуальное комплексное решение в рамках приспособления для современного использования. Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.*

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Пороховой погреб – музейный объект

Государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко», Ростовская область, г. Азов, ул. Лермонтова, 6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	<i>есть</i>	-	20	<i>Санитарные комнаты не адаптированы для МГН (входные двери не соответствуют стандартам, не маркированы, отсутствуют поручни).</i>	<i>К,О,С</i>	<i>Адаптировать для всех групп инвалидов сигнальной маркировкой, установкой поручней.</i>	<i>Текущий ремонт.</i>
5.2	Душевая/ ванная комната	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				<i>Не адаптировано для всех МГН.</i>		<i>Обеспечить доступность всех МГН.</i>	<i>Текущий ремонт.</i>

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(Г,У) ВНД(К,О,С)	-	20	Обеспечить адаптацию для всех МГН, путем переустройства входов, оснащения маркировкой, установкой поручней. Текущий ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Пороховой погреб – музейный объект

Государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко», Ростовская область, г. Азов, ул. Лермонтова, 6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	1	Недостаточно информирующих обозначений целевых зон и указателей на путях движения, не обеспечена непрерывность информации, позволяющей своевременно ориентироваться и однозначно опознавать объекты и места посещения.	К,О,С, Г,У	Идентифицировать доступные для МГН элементы объекта информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные.	Текущий ремонт.

6.2	Акустические средства	нет	-	-	Не оборудовано акустическими устройствами. Нет кнопок вызова персонала на входе и в санузле.	К,О,С, Г,У	Установить индукционный контур или звукоусиливающую аппаратуру. Установить кнопки вызова персонала на входе на объект и в санузле.	Текущий ремонт.
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Визуальная информация не дублирована печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом. Нет статических тактильных устройств, в том числе тактильной разметки.	С	Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Обеспечить информационную поддержку для своевременного ориентирования на объекте.	Текущий ремонт.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптировано комплексно для всех МГН.		Оборудовать комплексно систему информации для всех МГН.	Текущий ремонт.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Системы информации на объекте	ДУ(К,О,Г,У) ВНД(С)	- - -	I	Идентифицировать доступные для МГН элементы объекта информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные. При технической возможности установить индукционный контур или звукоусиливающую аппаратуру. Установить кнопки вызова персонала на входе на объект и в санузле. Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Обеспечить информационную поддержку для своевременного ориентирования на объекте. Текущий ремонт.
-------------------------------	---------------------------	---------------------	---	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.*

Результаты фотофиксации на объекте
Пороховой погреб — музейный объект, по адресу: Азов, ул Лермонтова, 6
ГБУК РО «Азовский музей-заповедник»

Фото 1




Фото 2



Фото 3



Фото 4



Результаты фотофиксации на объекте

Пороховой погреб — музейный объект , по адресу: Азов, ул Лермонтова, 6
ГБУК РО «Азовский музей-заповедник»

Фото 5



Фото 6




Фото 7



Фото 8



Результаты фотофиксации на объекте

Пороховой погреб — музейный объект, по адресу: Азов, ул Лермонтова, 6
ГБУК РО «Азовский музей-заповедник»

Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Результаты фотофиксации на объекте

Пороховой погреб — музейный объект, по адресу: Азов, ул Лермонтова, 6
ГБУК РО «Азовский музей-заповедник»

Фото 13



Фото 14



Фото 15



Фото 16



Результаты фотофиксации на объекте

Пороховой погреб — музейный объект, по адресу: Азов, ул Лермонтова, 6
ГБУК РО «Азовский музей-заповедник»

Фото 17



Фото 18




Фото 19




Фото 20



ПОДПИСЬ НАХОДЯЩЕГОСЯ
 ИТО *А.А.А.*
 ИТО *В.В.В.*



ПРИН. СОП. ПРОЕКТА
 Проверил: *А.А.А.*
 Нач. БТИ
В.В.В. 2007




План составил: техник
 Проверил: инженер
 Нач. БТИ
 29. ноября 2007.

WOLFF, J. and J. H. WOLFF, 1963. The
biology of the American oyster, *Crassostrea virginica* (Gmelin), in
the Chesapeake Bay. U.S. Fish. Bull. 61: 1-144.





Проверил: инженер
Г.А. БТИ
29.04.2007г.

13 13
 14 14
 15 15
 16 16
 17 17
 18 18
 19 19
 20 20
 21 21
 22 22
 23 23
 24 24
 25 25
 26 26
 27 27
 28 28
 29 29
 30 30
 31 31
 32 32
 33 33
 34 34
 35 35
 36 36
 37 37
 38 38
 39 39
 40 40
 41 41
 42 42
 43 43
 44 44
 45 45
 46 46
 47 47
 48 48
 49 49
 50 50
 51 51
 52 52
 53 53
 54 54
 55 55
 56 56
 57 57
 58 58
 59 59
 60 60
 61 61
 62 62
 63 63
 64 64
 65 65
 66 66
 67 67
 68 68
 69 69
 70 70
 71 71
 72 72
 73 73
 74 74
 75 75
 76 76
 77 77
 78 78
 79 79
 80 80
 81 81
 82 82
 83 83
 84 84
 85 85
 86 86
 87 87
 88 88
 89 89
 90 90
 91 91
 92 92
 93 93
 94 94
 95 95
 96 96
 97 97
 98 98
 99 99
 100 100



13 13
 14 14
 15 15
 16 16
 17 17
 18 18
 19 19
 20 20
 21 21
 22 22
 23 23
 24 24
 25 25
 26 26
 27 27
 28 28
 29 29
 30 30
 31 31
 32 32
 33 33
 34 34
 35 35
 36 36
 37 37
 38 38
 39 39
 40 40
 41 41
 42 42
 43 43
 44 44
 45 45
 46 46
 47 47
 48 48
 49 49
 50 50
 51 51
 52 52
 53 53
 54 54
 55 55
 56 56
 57 57
 58 58
 59 59
 60 60
 61 61
 62 62
 63 63
 64 64
 65 65
 66 66
 67 67
 68 68
 69 69
 70 70
 71 71
 72 72
 73 73
 74 74
 75 75
 76 76
 77 77
 78 78
 79 79
 80 80
 81 81
 82 82
 83 83
 84 84
 85 85
 86 86
 87 87
 88 88
 89 89
 90 90
 91 91
 92 92
 93 93
 94 94
 95 95
 96 96
 97 97
 98 98
 99 99
 100 100

Технический план строения,
находящегося по адресу:
г. Азов
ул. Мухоморова, 6



Лист № 5
№ 100

Проект: тех. проект
Проектировщик: инженер У. Мухоморова
Нач. БТИ
г. Азов 2007