

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

№ 3

**объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ)**

***Выставочный зал «Меценат» - музейный
объект***

ГБУК РО «Азовский музей-заповедник»

Организация, расположенная на объекте:

***Государственное бюджетное учреждение
культуры Ростовской области***

***«Азовский историко-археологический и
палеонтологический музей-заповедник
имени А.А. Горбенко»***

адрес объекта: ***346780, Ростовская область,
г. Азов, ул. Ленинградская, 86а***

Руководитель: ***Директор Е.Е. Мамичев***

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБУК РО «Азовский музей-заповедник»

Е.Е. Мамичев



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 3**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *Выставочный зал «Меценат» - музейный объект*

Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко»

1.2. Адрес объекта: *346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Ленинградская, 86а*

1.3. Сведения о размещении объекта:

Здание:

- отдельно стоящее здание – 1 этаж (подземная этажность – 0)

- общая площадь – 239,8 кв.м.

- год постройки – 1989

Наличие прилегающего земельного участка: общая площадь земельного участка – 319 кв.м.

1.4. Год постройки здания *см.п. 1.3*, последнего капитального ремонта – *данные отсутствуют*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* - _____; *капитального* - _____;

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко» / ГБУК РО «Азовский музей-заповедник»*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 38/40*
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *оперативное управление*
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): *государственная*
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): *региональная*
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): *Министерство культуры Ростовской области*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 51*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): *культура*
- 2.2 Виды оказываемых услуг: *деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий*
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте*
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *все возрастные категории*
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): *все категории инвалидов*
- 2.6 Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): *посещаемость - 15 посещений в день, пропускная способность – до 150 посещений в день*
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): *да*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *городской автотранспорт до остановки «переулок Красноармейский» по ул. Московской, далее 200м. на север до перекрестка с ул. Измайлова, далее по ул. Измайлова 250 м на запад.*
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: *450м*

3.2.2 время движения (пешком): *6 минут*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): *да*

3.2.4 перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): *нет*

3.2.5 информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): *визуальная*

3.2.6 перепады высоты на пути (есть, нет): *есть*

их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<i>ВНД(С), ДУ(К,О), Б(Г,У)</i>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ДУ</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5	с нарушениями слуха	<i>Б</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>Б</i>

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДУ(К,О), ВНД(С), ДП-И(Г,У)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДУ(К,О), ВНД(С), ДП-И(Г,У)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ВНД(С), ДЧ-И(К,О,Г,У)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДУ(К,О,С,Г,У)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ВНД(К,О,С), ДП-И(Г,У)</i>
6	Система информации и связи (во всех зонах)	<i>ВНД(С), ДУ(К,О, Г, У)</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	<i>ВНД(С), ДУ(К,О), ДЧ-И(Г,У)</i>

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *ВНД(С), ДУ(К,О), ДЧ-И(Г,У)*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Перед входом на объект разместить предупредительную тактильную разметку. Установить контрастную тактильную табличку об объекте и информационную табличку с графиком работы, дублированные шрифтом Брайля- Необходимо приобретение приставного пандуса, сигнальная маркировка входной площадки.</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Необходимо приобретение приставного пандуса для площадки. Необходимо нанесение сигнальной маркировки входной площадки. Необходимо нанесение сигнальной маркировки на входную дверь и дверь тамбура. Текущий ремонт.</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Необходимо обеспечить пути эвакуации сигнальной маркировкой.</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>При проведении капитального ремонта предусмотреть переустройство санитарной комнаты с учетом потребности для МГН. Капитальный ремонт.</i>
6	Система информации на объекте (на всех	<i>Идентифицировать доступные для МГН элементы объекта</i>

	зонах)	информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные. При технической возможности установить индукционный контур или звукоусиливающую аппаратуру. Установить кнопки вызова персонала на входе на объект и в санузле. Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Обеспечить информационную поддержку для своевременного ориентирования на объекте. Текущий ремонт.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Выполнить работы по адаптации объекта в соответствии с рекомендациями по каждой зоне. Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов. Оборудовать комплексно систему информации и сигнализации об опасности.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

в рамках исполнения *адресной программы адаптации объектов социальной структуры для инвалидов и МГН.*

4.3 Ожидаемый результат по состоянию доступности **после выполнения работ по адаптации:** *ДП-В – объект доступен полностью для всех категорий инвалидов*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности субъекта РФ _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: акт №2 от 15 декабря 2024г.

2. Решения комиссии _____

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ГБУК РО «Азовский музей-заповедник»

Е.Е. Мамичев



20 24 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№3**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *Выставочный зал «Меценат» - музейный объект*

Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко»

1.2. Адрес объекта: *346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Ленинградская, 86а*

1.3. Сведения о размещении объекта:

Здание:

- отдельно стоящее здание – 1 этаж (подземная этажность – 0)

- общая площадь – 239,8 кв.м.

- год постройки – 1989

Наличие прилегающего земельного участка: общая площадь земельного участка – 319 кв.м.

1.4. Год постройки здания *см.п.1.3*, последнего капитального ремонта – *данные отсутствуют*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - _____; капитального - _____;*

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко» / ГБУК РО «Азовский музей-заповедник»*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 38/40*
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *оперативное управление*
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): *государственная*
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): *региональная*
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): *Министерство культуры Ростовской области*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 51*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): *культура*
- 2.2 Виды оказываемых услуг: *деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий*
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте*
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *все возрастные категории*
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития):
все категории инвалидов
- 2.6 Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность):
посещаемость - 15 посещений в день, пропускная способность – до 150 посещений в день
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): *да*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *городской автотранспорт до остановки «переулок Красноармейский» по ул. Московской, далее 200м. на север до перекрестка с ул. Измайлова, далее по ул. Измайлова 250 м на запад.*
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: *450м*

3.2.2 время движения (пешком): *6 минут*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): *да*

3.2.4 перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): *нет*

3.2.5 информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): *визуальная*

3.2.6 перепады высоты на пути (есть, нет): *есть*

их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<i>ВНД(С), ДУ(К,О), Б(Г,У)</i>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ДУ</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5	с нарушениями слуха	<i>Б</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>Б</i>

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДУ(К,О), ВНД(С), ДП-И(Г,У)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДУ(К,О), ВНД(С), ДП-И(Г,У)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ВНД(С), ДЧ-И(К,О,Г,У)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДУ(К,О,С,Г,У)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ВНД(К,О,С), ДП-И(Г,У)</i>
6	Система информации и связи (во всех зонах)	<i>ВНД(С), ДУ(К,О, Г, У)</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	<i>ВНД(С), ДУ(К,О), ДЧ-И(Г,У)</i>

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *ВНД(С), ДУ(К,О), ДЧ-И(Г,У)*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Перед входом на объект разместить предупредительную тактильную разметку. Установить контрастную тактильную табличку об объекте и информационную табличку с графиком работы, дублированные шрифтом Брайля- Необходимо приобретение приставного пандуса, сигнальная маркировка входной площадки.</i> <i>Текущий ремонт.</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Необходимо приобретение приставного пандуса для площадки. Необходимо нанесение предупреждающей сигнальной маркировки входной площадки, входных дверей, дверей тамбура.</i> <i>Текущий ремонт.</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Необходимо обеспечить пути эвакуации сигнальной маркировкой.</i> <i>Текущий ремонт.</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>При проведении ремонта предусмотреть переустройство санитарной комнаты с учетом потребности для МГН.</i>

		<i>Капитальный ремонт.</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Идентифицировать доступные для МГН элементы объекта информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные. При технической возможности установить индукционный контур или звукоусиливающую аппаратуру. Установить кнопки вызова персонала на входе на объект и в санузле. Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Обеспечить информационную поддержку для своевременного ориентирования на объекте.</i> <i>Текущий ремонт.</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	<i>Выполнить работы по адаптации объекта в соответствии с рекомендациями по каждой зоне. Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов. Оборудовать комплексно систему информации и сигнализации об опасности.</i> <i>Текущий ремонт.</i> <i>Капитальный ремонт.</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

в рамках исполнения *адресной программы адаптации объектов социальной структуры для инвалидов и МГН.*

4.3 Ожидаемый результат по состоянию доступности **после выполнения работ по адаптации:** *ДП-В – объект доступен полностью для всех категорий инвалидов*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается _____

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(*наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать*): не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: не требуется

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается: не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	2	л.
2. Входа (входов) в здание	на	2	л.
3. Путей движения в здании	на	2	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	4	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	2	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	3	л.


Результаты фотофиксации на объекте: есть

Поэтажные планы (паспорт БТИ): есть

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель комиссии


Заместитель директора по хозяйственной части



Р.С. Рудов


Члены комиссии:

Заместитель директора по научной работе



С.В. Сушкова

Заведующая научно-просветительным отделом



И.Г. Афанасьева

Главный специалист службы безопасности



Н.М. Нетреба

Начальник хозяйственного отдела



М.А. Гринченко

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Председатель Азовской городской организации
РОО ООО Всероссийского общества инвалидов



Г.Н. Игнатущенко

Председатель Азовской местной организации
Всероссийского общества слепых



В.И. Дрижика

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20 ____ г. (протокол № ____)
Комиссией (название) _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 3
от 15 декабря 2024 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участку)

Выставочный зал «Меценат» - музейный объект

Здание Государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко», Ростовская область, г. Азов, ул. Ленинградская, 86а

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	<i>нет</i>	-	<i>1</i>	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	<i>нет</i>	-	<i>1,2</i>	<i>Прилегающий участок тротуара при входе на объект не оборудован тактильной плиткой.</i>	<i>С</i>	<i>Перед входом на объект разместить предупредительную тактильную разметку. Установить контрастную тактильную табличку об объекте и информационную табличку с графиком работы, дублированные шрифтом Брайля.</i>	<i>Текущий ремонт.</i>
1.3	Лестница (наружная)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	<i>нет</i>	-	<i>2</i>	<i>Отсутствует стационарный пандус на входе в объект. Перепад высоты входной площадки от тротуара составляет до 120мм. Площадка не имеет сигнальной маркировки.</i>	<i>К,О,С</i>	<i>Необходимо приобретение приставного пандуса, сигнальная маркировка входной площадки.</i>	<i>Текущий ремонт.</i>

1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Не предусмотрено.	-	-	Прилегающая к объекту территория не позволяет организовать автостоянку. -
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптировано для всех МГН.		Обеспечить доступность всех МГН.	Текущий ремонт.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДП-И(Г,У)	-	1,2	Перед входом на объект разместить предупредительную тактильную разметку. Установить контрастную тактильную табличку об объекте и информационную табличку с графиком работы, дублированные шрифтом Брайля. Необходимо приобретение приставного пандуса, сигнальная маркировка входной площадки.
	ВНД(С)	-		
	ДУ(К,О)	-		

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 3
от 15 декабря 2024 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Выставочный зал «Меценат» - музейный объект

Здание Государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко», Ростовская область, г. Азов, ул. Ленинградская, 86а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	<i>нет</i>	-	2	<i>Отсутствует стационарный пандус при входе на объект. Перепад высоты входной площадки от тротуара составляет до 120мм.</i>	<i>К,О,С</i>	<i>Необходимо приобретение приставного пандуса.</i>	<i>Текущий ремонт.</i>
2.3	Входная площадка (перед дверью)	<i>есть</i>	-	2	<i>Площадка не имеет предупреждающей сигнальной маркировки.</i>	<i>С</i>	<i>Необходимо нанесение предупреждающей сигнальной маркировки входной площадки.</i>	<i>Текущий ремонт.</i>
2.4	Дверь (входная)	<i>есть</i>	-	2	<i>Не имеет предупреждающей сигнальной маркировки.</i>	<i>С</i>	<i>Необходимо нанесение предупреждающей сигнальной маркировки.</i>	<i>Текущий ремонт.</i>
2.5	Тамбур	<i>есть</i>	-	2,3	<i>Двери тамбура не имеют предупреждающей сигнальной маркировки.</i>	<i>С</i>	<i>Необходимо нанесение предупреждающей сигнальной маркировки.</i>	<i>Текущий ремонт.</i>

	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптировано для всех МГН.		Обеспечить доступность всех МГН.	Текущий ремонт.
--	-------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	-------------------------------------	-----------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Вход (входы в здание)</i>	<i>ДП-И(Г,У) ДУ(К,О) ВНД(С)</i>	-	2,3	<i>Необходимо приобретение приставного пандуса для площадки. Необходимо нанесение предупреждающей сигнальной маркировки входной площадки, входных дверей, дверей тамбура. Текущий ремонт.</i>

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья.
Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.*

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 3
от 15 декабря 2024 г.

І Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Выставочный зал «Меценат» - музейный объект

Здание Государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко», Ростовская область, г. Азов, ул. Ленинградская, 86а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	<i>есть</i>	-	3,4		-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандусы (внутри здания)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
3.5	Двери	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	<i>есть</i>	-	3-5	<i>Не адаптировано для всех МГН.</i>	<i>К,О,С,Г, У</i>	<i>Необходимо обеспечить пути эвакуации сигнальной маркировкой.</i>	<i>Текущий ремонт.</i>
	ОБЩИЕ требования к зоне				<i>Не адаптировано для всех МГН.</i>		<i>Обеспечить доступность всех МГН.</i>	<i>Текущий ремонт.</i>

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(К,О,Г,У) ВНД(С)	-	3-5	Необходимо обеспечить пути эвакуации сигнальной маркировкой.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.*

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 3
от 15 декабря 2024 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Выставочный зал «Меценат» - музейный объект

Здание Государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко», Ростовская область, г. Азов, ул. Ленинградская, 86а

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	<i>есть</i>	-	<i>4.5</i>	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабинет индивидуального обслуживания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне								
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)</i>	<i>ДУ(К,О,С,Г,У)</i>	-	4,5	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.*

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 3
от 15 декабря 2024 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № № 3
от 15 декабря 2024 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Выставочный зал «Меценат» - музейный объект

Здание Государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко», Ростовская область, г. Азов, ул. Ленинградская, 86а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	<i>есть</i>	-	6-8	<i>Не адаптирована для МГН – не соответствует стандарту входная дверь, расположение сантехники, отсутствуют поручни.</i>	<i>К,О,С</i>	<i>При проведении ремонта адаптировать для всех групп инвалидов.</i>	<i>Капитальный ремонт.</i>
5.2	Душевая/ ванная комната	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				<i>Не адаптировано для всех групп МГН.</i>		<i>Обеспечить доступность всех МГН.</i>	<i>Капитальный ремонт.</i>

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(Г,У) ВНД(К,О,С)	-	6-8	При проведении ремонта предусмотреть переустройство санитарной комнаты с учетом потребности для МГН. Капитальный ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья.
Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.

I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте***Выставочный зал «Меценат» - музейный объект**Здание Государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко», Ростовская область, г. Азов, ул. Ленинградская, 86а*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	<i>есть</i>	-	1	<i>Недостаточно информирующих обозначений целевых зон и указателей на путях движения, не обеспечена непрерывность информации, позволяющей своевременно ориентироваться и однозначно опознавать объект и место посещения.</i>	<i>К,О,С, Г,У</i>	<i>Идентифицировать доступные для МГН элементы объекта информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные.</i>	<i>Текущий ремонт.</i>
6.2	Акустические средства	<i>нет</i>	-	-	<i>Не оборудовано акустическими устройствами. Нет кнопок вызова персонала на входе и в</i>	<i>К,О,С, Г,У</i>	<i>Установить индукционный контур или звукоусиливающую аппаратуру. Установить кнопки вызова</i>	<i>Текущий ремонт.</i>

					<i>санузле.</i>		<i>персонала на входе на объект и в санузле.</i>	
6.3	Тактильные средства	<i>нет</i>	-	-	<i>Визуальная информация не дублирована печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом. Нет статических тактильных устройств, в том числе тактильной разметки.</i>	<i>С</i>	<i>Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Обеспечить информационную поддержку для своевременного ориентирования на объекте.</i>	<i>Текущий ремонт.</i>
	ОБЩИЕ требования к зоне				<i>Не оборудована комплексно система информации для всех групп МГН.</i>		<i>Оборудовать комплексно систему информации для всех групп МГН.</i>	<i>Текущий ремонт.</i>

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Системы информации на объекте	ДУ(К,О,Г У) ВНД(С)	- - -	1	Идентифицировать доступные для МГН элементы объекта информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные. При технической возможности установить индукционный контур или звукоусиливающую аппаратуру. Установить кнопки вызова персонала на входе на объект и в санузле. Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Обеспечить информационную поддержку для своевременного ориентирования на объекте. Текущий ремонт.
-------------------------------	---------------------------	---------------------	---	---

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.*

Результаты фотофиксации на объекте
Выставочный зал «Меценат» — музейный объект, по адресу: Азов, ул Ленинградская, 86 а
ГБУК РО «Азовский музей-заповедник»

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Результаты фотофиксации на объекте

Выставочный зал «Меценат» — музейный объект, по адресу: Азов, ул Ленинградская, 86 а
ГБУК РО «Азовский музей-заповедник»

Фото 5



Фото 6




Фото 7



Фото 8



Литер Б



Наименование ОТИ МП "Хабовское БТИ"					
Позтажний план					
Начальник отдела И.А. Никсель	Техник Л.А. Кудряшова	Дата 28 декабря 2011 г.	Адрес объекта г. Азов ул. Ленинградская № 86а	Лист 1 Листов 1 Масштаб 1:100	
Подпись	Подпись				