

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

№ 4

**объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ)**

***Мемориальный музей Р.Л. Самойловича –
музейный объект***

ГБУК РО «Азовский музей-заповедник»

Организация, расположенная на объекте:

***Государственное бюджетное учреждение
культуры Ростовской области***

***«Азовский историко-археологический и
палеонтологический музей-заповедник
имени А.А. Горбенко»***

адрес объекта: ***346780, Ростовская область,
г. Азов, ул. Ленинградская, 46, пом. 1***

Руководитель: ***Директор Е.Е. Мамичев***

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБУК РО «Азовский музей-заповедник»

Е.Е. Мамичев



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 4

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *Мемориальный музей Р.Л. Самойловича – музейный объект*

Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко»

1.2. Адрес объекта: *346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Ленинградская, 46, пом. 1*

1.3. Сведения о размещении объекта: .

Здание музея:

- *встроенное помещение – 1 этаж (подземная этажность – 0)*

- *общая площадь – 25,3 кв.м.*

- *год постройки – данные отсутствуют*

Наличие прилегающего земельного участка: -

1.4. Год постройки здания *см.п. 1.3*, последнего капитального ремонта – *данные отсутствуют*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - _____; капитального - _____;*

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко» / ГБУК РО «Азовский музей-заповедник»*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 38/40*
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *оперативное управление*
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): *государственная*
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): *региональная*
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): *Министерство культуры Ростовской области*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 51*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): *культура*
- 2.2 Виды оказываемых услуг: *деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий*
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):
на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *все возрастные категории*
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития):
все категории инвалидов
- 2.6 Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность):
посещаемость - 10 посещений в день, пропускная способность – до 100 посещений в день
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): *да*

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *городской автотранспорт до остановки «ЦЕНТР» по ул. Московской, далее 150м на юг по*

ул. Московской, далее 100м на запад по пешеходной зоне Петровского бульвара до ул. Ленинградской, по ул. Ленинградской 100м на северо-запад до здания музея
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: *350м*

3.2.2 время движения (пешком): *5 минут*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): *да/частично*

3.2.4 перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): *есть/нерегулируемый*

3.2.5 информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): *визуальная*

3.2.6 перепады высоты на пути (есть, нет): *есть*

их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ № п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<i>ДУ(Г,У), ВНД(К,О,С)</i>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ВНД</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДУ(К,О), ВНД(С), ДП-И(Г,У)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДП-И(Г,У), ВНД(К,О,С)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДП-И(Г,У), ВНД(К,О,С)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДП-И(Г,У), ВНД(К,О,С)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ВНД(К,О,С,Г,У)</i>
6	Система информации и связи (во всех зонах)	<i>ДУ(К,О,Г,У), ВНД(С)</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	<i>ВНД(К,О,С), ДУ(Г,У)</i>

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *ВНД(К,О,С), ДУ(Г,У)*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	Музейный объект расположен в здании, являющемся объектом культурного наследия. Необходимо оборудовать входные ступени, ступени тамбура и входную дверь предупреждающей сигнальной маркировкой. Расширение дверного проема, устройство пандуса невозможны ввиду ограниченного пространства. Текущий ремонт.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Музейный объект расположен в здании, являющемся объектом культурного наследия. Необходимо оборудовать дверь сигнальной маркировкой. Текущий ремонт.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	Музейный объект расположен в здании, являющемся объектом культурного наследия. Оснащение санитарной комнатой невозможно по причине отсутствия коммунальных коммуникаций и отсутствия площадей для размещения.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Идентифицировать доступные для МГН элементы объекта информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами

		доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные. При технической возможности установить индукционный контур или звукоусиливающую аппаратуру. Установить кнопку вызова персонала на входе на объект. Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Обеспечить информационную поддержку для своевременного ориентирования на объекте. Текущий ремонт.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Перед входом на объект разместить предупредительную тактильную разметку. Установить контрастную тактильную табличку об объекте и информационную табличку с графиком работы, дублированные шрифтом Брайля. Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Выполнить работы по адаптации объекта в соответствии с рекомендациями по каждой зоне. Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов. Оборудовать комплексно систему информации и сигнализации об опасности. Текущий ремонт.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

в рамках исполнения *адресной программы адаптации объектов социальной структуры для инвалидов и МГН.*

4.3 Ожидаемый результат по состоянию доступности **после выполнения работ по адаптации:** *доступно полностью избирательно ДП-И(С,Г,У)*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности субъекта РФ _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: акт №4 от 15 декабря 2024г.

2. Решения комиссии _____



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ГБУК РО «Азовский музей-заповедник»

Е.Е. Мамичев

20 24 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№4**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *Мемориальный музей Р.Л. Самойловича – музейный объект Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко»*

1.2. Адрес объекта: *346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Ленинградская, 46, пом. 1*

1.3. Сведения о размещении объекта:

Здание музея:

- *встроенное помещение – 1 этаж (подземная этажность – 0)*

- *общая площадь – 25,3 кв.м.*

- *год постройки – данные отсутствуют*

Наличие прилегающего земельного участка: -

1.4. Год постройки здания *см.п. 1.3*, последнего капитального ремонта – *данные отсутствуют*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего – _____; капитального – _____;*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко» / ГБУК РО «Азовский музей-заповедник»*

- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 38/40
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *оперативное управление*
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): *государственная*
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): *региональная*
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): *Министерство культуры Ростовской области*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 51

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): *культура*
- 2.2 Виды оказываемых услуг: *деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий*
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):
на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *все возрастные категории*
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития):
все категории инвалидов
- 2.6 Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность):
посещаемость - 10 посещений в день, пропускная способность – до 100 посещений в день
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): *да*

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *городской автотранспорт до остановки «ЦЕНТР» по ул. Московской, далее 150м на юг по ул. Московской, далее 100м на запад по пешеходной зоне Петровского бульвара до ул. Ленинградской, по ул. Ленинградской 100м на северо-запад до здания музея*
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: *350м*

3.2.2 время движения (пешком): *5 минут*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): *да/частично*

3.2.4 перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): *есть/нерегулируемый*

3.2.5 информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): *визуальная*

3.2.6 перепады высоты на пути (есть, нет): *есть*

их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<i>ДУ(Г,У), ВНД(К,О,С)</i>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ВНД</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДУ(К,О), ВНД(С), ДП-И(Г,У)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДП-И(Г,У), ВНД(К,О,С)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДП-И(Г,У), ВНД(К,О,С)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДП-И(Г,У), ВНД(К,О,С)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ВНД(К,О,С,Г,У)</i>
6	Система информации и связи (во всех зонах)	<i>ДУ(К,О,Г,У), ВНД(С)</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	<i>ВНД(К,О,С), ДУ(Г,У)</i>

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *ВНД(К,О,С), ДУ(Г,У)*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Перед входом на объект разместить предупредительную тактильную разметку. Установить контрастную тактильную табличку об объекте и информационную табличку с графиком работы, дублированные шрифтом Брайля. Текущий ремонт.
2	Вход (входы) в здание	Музейный объект расположен в здании, являющемся объектом культурного наследия. Необходимо оборудовать входные ступени, ступени тамбура и входную дверь предупреждающей сигнальной маркировкой. Расширение дверного проема, устройство пандуса невозможны ввиду ограниченного пространства. Текущий ремонт.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Музейный объект расположен в здании, являющемся объектом культурного наследия. Необходимо оборудовать дверь сигнальной маркировкой. Текущий ремонт.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	Музейный объект расположен в здании, являющемся объектом культурного наследия. Оснащение санитарной комнатой невозможно по причине отсутствия коммунальных коммуникаций и отсутствия площадей для размещения.
6	Система информации на объекте (на всех	Идентифицировать доступные для МГН элементы объекта

	зонах)	информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные. При технической возможности установить индукционный контур или звукоусиливающую аппаратуру. Установить кнопку вызова персонала на входе на объект. Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Обеспечить информационную поддержку для своевременного ориентирования на объекте. Текущий ремонт.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Выполнить работы по адаптации объекта в соответствии с рекомендациями по каждой зоне. Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов. Оборудовать комплексно систему информации и сигнализации об опасности. Текущий ремонт.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

в рамках исполнения *адресной программы адаптации объектов социальной структуры для инвалидов и МГН.*

4.3 Ожидаемый результат по состоянию доступности **после выполнения работ по адаптации: доступно полностью избирательно ДП-И(С,Г,У)**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать): не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): не требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: не требуется

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	2	л.
2. Входа (входов) в здание	на	2	л.
3. Путей движения в здании	на	2	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	4	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	2	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	3	л.
Результаты фотофиксации на объекте: <u>есть</u>			

Поэтажные планы (паспорт БТИ): есть

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель комиссии

Заместитель директора по хозяйственной части



Р.С. Рудов

Члены комиссии:

Заместитель директора по научной работе



С.В. Сушкова

Заведующая научно-просветительным отделом



И.Г. Афанасьева

Главный специалист службы безопасности



Н.М. Нетреба

Начальник хозяйственного отдела



М.А. Гринченко

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Председатель Азовской городской организации
РОО ООО Всероссийского общества инвалидов



Г.Н. Игнатущенко

Председатель Азовской местной организации
Всероссийского общества слепых



В.И. Дрижика

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20 ____ г. (протокол № ____)
Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Мемориальный музей Р.Л. Самойловича – музейный объект

Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко», Ростовская область, г. Азов, ул. Ленинградская, 46, пом. 1

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	<i>есть</i>	-	1,2	<i>Прилегающий участок тротуара на входе на объект не оборудован тактильной плиткой.</i>	<i>С</i>	<i>Перед входом на объект разместить предупредительную тактильную разметку.</i>	<i>Текущий ремонт.</i>
1.3	Лестница (наружная)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	<i>есть</i>	-	-	<i>Существующая парковка не оборудована информационными знаками.</i>	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптировано для всех МГН.		Обеспечить доступность всех МГН.	Текущий ремонт.
-------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	-------------------------------------	-----------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДУ(К,О) ВНД(С) ДП-И(Г,У)	-	1,2	Перед входом на объект разместить предупредительную тактильную разметку. Установить контрастную тактильную табличку об объекте и информационную табличку с графиком работы, дублированные шрифтом Брайля. Текущий ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Перед входом на объект разместить предупредительную тактильную разметку. Установить контрастную, тактильную табличку об объекте и информационную табличку с графиком работы.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Мемориальный музей Р.Л. Самойловича – музейный объект

Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко», Ростовская область, г. Азов, ул. Ленинградская, 46, пом. 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	1,2	Ступени не оборудованы сигнальной предупреждающей маркировкой.	С	Необходимо оборудовать ступени сигнальной предупреждающей маркировкой.	Текущий ремонт.
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	-	-	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	2	Дверь не оборудована сигнальной предупреждающей маркировкой. Проем не соответствует нормативам.	С	Необходимо оборудовать дверь сигнальной предупреждающей маркировкой.	Текущий ремонт.
2.5	Тамбур	есть	-	3,4	Ступени в тамбуре (смещение уровня пола) не оснащены сигнальной предупреждающей маркировкой.	С	Необходимо оснастить ступени тамбура сигнальной предупреждающей маркировкой.	Текущий ремонт

ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптировано для всех МГН.		Обеспечить доступность всех МГН.	Текущий ремонт.
-------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	-------------------------------------	-----------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДУ(К,О) ВНД(С) ДП-И(Г,У)	-	1,2	Перед входом на объект разместить предупредительную тактильную разметку. Установить контрастную тактильную табличку об объекте и информационную табличку с графиком работы, дублированные шрифтом Брайля. Текущий ремонт.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Перед входом на объект разместить предупредительную тактильную разметку. Установить контрастную, тактильную табличку об объекте и информационную табличку с графиком работы.*

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4
от 15 декабря 2024 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Мемориальный музей Р.Л. Самойловича – музейный объект

Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко», Ростовская область, г. Азов, ул. Ленинградская, 46, пом. 1

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	<i>есть</i>	-	1,2	<i>Ступени не оборудованы сигнальной предупреждающей маркировкой.</i>	<i>С</i>	<i>Необходимо оборудовать ступени сигнальной предупреждающей маркировкой.</i>	<i>Текущий ремонт.</i>
2.2	Пандус (наружный)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	<i>есть</i>	-	2	<i>Дверь не оборудована сигнальной предупреждающей маркировкой. Проем не соответствует нормативам.</i>	<i>С</i>	<i>Необходимо оборудовать дверь сигнальной предупреждающей маркировкой.</i>	<i>Текущий ремонт.</i>
2.5	Тамбур	<i>есть</i>	-	3,4	<i>Ступени в тамбуре (смещение уровня пола) не оснащены сигнальной предупреждающей маркировкой.</i>	<i>С</i>	<i>Необходимо оснастить ступени тамбура сигнальной предупреждающей маркировкой.</i>	<i>Текущий ремонт</i>

	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптировано для всех МГН.		Обеспечить доступность всех МГН.	Текущий ремонт.
--	-------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	-------------------------------------	-----------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И(Г,У) ВНД(К,О,С)	-	I-4	Музейный объект расположен в здании, являющемся объектом культурного наследия. Необходимо оборудовать входные ступени, ступени тамбура и входную дверь сигнальной маркировкой. Расширение дверного проема, устройство пандуса невозможны ввиду ограниченного пространства. Текущий ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья.
Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4
от 15 декабря 2024 г.

І Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Мемориальный музей Р.Л. Самойловича – музейный объект

Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко», Ростовская область, г. Азов, ул. Ленинградская, 46, пом. 1

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандусы (внутри здания)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
3.5	Двери	<i>есть</i>	-	1-4	<i>Двери не оснащены сигнальной предупреждающей маркировкой.</i>	<i>С</i>	<i>Необходимо оснастить двери сигнальной предупреждающей маркировкой.</i>	<i>Текущий ремонт.</i>
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				<i>Не адаптировано для всех МГН.</i>		<i>Обеспечить доступность всех МГН.</i>	<i>Текущий ремонт.</i>

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Путь движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)</i>	<i>ВНД(К,О,С) ДП-И(Г,У)</i>	-	1-4	<i>Музейный объект расположен в здании, являющемся объектом культурного наследия. Необходимо оборудовать дверь сигнальной маркировкой. Текущий ремонт.</i>

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья.
Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.*

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4
от 15 декабря 2024 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Мемориальный музей Р.Л. Самойловича – музейный объект

Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко», Ростовская область, г. Азов, ул. Ленинградская, 46, пом. I

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	<i>есть</i>	-	5,6	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабинет индивидуального обслуживания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне				-		-	-
-------------------------------	--	--	--	---	--	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</i>	<i>ДП-И(Г,У), ВНД(К,О,С)</i>	-	5,6	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.*

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № № 4
от 15 декабря 2024 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Мемориальный музей Р.Л. Самойловича – музейный объект

Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко», Ростовская область, г. Азов, ул. Ленинградская, 46, пом. 1

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				-		-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	<i>ВНД(К, О, С, Г, У)</i>	-	-	<i>Музейный объект расположен в здании, являющемся объектом культурного наследия. Оснащение санитарной комнатой невозможно по причине отсутствия коммунальных коммуникаций и отсутствия площадей для размещения.</i>

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья.
Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.*

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Мемориальный музей Р.Л. Самойловича – музейный объект

Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А.А. Горбенко», Ростовская область, г. Азов, ул. Ленинградская, 46, пом. I

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	Недостаточно информирующих обозначений целевых зон и указателей на объекте, не обеспечена непрерывность информации, позволяющей своевременно ориентироваться и однозначно опознавать объект и место посещения.	К,О,С, Г,У	Идентифицировать доступные для МГН элементы объекта информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно- понятные.	Ремонт текущий

6.2	Акустические средства	нет	-	-	Не оборудовано акустическими устройствами. Нет кнопок вызова персонала на входе.	К,О,С, Г,У	Установить индукционный контур или звукоусиливающую аппаратуру. Установить кнопку вызова персонала на входе.	Ремонт текущий
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Визуальная информация не дублирована печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом. Нет статических тактильных устройств, в том числе тактильной разметки.	С	Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Обеспечить информационную поддержку для своевременного ориентирования на объекте.	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптировано для всех МГН.		Обеспечить доступность всех МГН.	Ремонт текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Системы информации на объекте	ДУ(К,О,Г,У) ВНД(С)	-		Идентифицировать доступные для МГН элементы объекта информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные. При технической возможности установить индукционный контур или звукоусиливающую аппаратуру. Установить кнопку вызова персонала на входе на объект. Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Обеспечить информационную поддержку для своевременного ориентирования на объекте. Текущий ремонт.
-------------------------------	-----------------------	---	--	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.*

Результаты фотофиксации на объекте

Мемориальный музей Р.Л. Самойловича — музейный объект, по адресу: г. Азов, ул. Ленинградская, 46, пом. 1
ГБУК РО «Азовский музей-заповедник»

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Результаты фотофиксации на объекте

Мемориальный музей Р.Л. Самойловича — музейный объект, по адресу: г. Азов, ул. Ленинградская, 46, пом. 1
ГБУК РО «Азовский музей-заповедник»

Фото 5




Фото 6



6

121

КНИЖНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ В РАБОТУ. ПРИМЕРНОСТЬ
 № 2406 Ленинградская ~ 46
 № 1: 200



Скрябин

Rec

* 0005

ред. отдел. общедоб. наук